


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+860**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+540

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton




LOKASI : **STA 1+870**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : **STA 2+030**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 2+810**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5	NGRONGGAH - BATAS KAB. PURWODADI			17