

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI



LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI



LOKASI : **STA** **0+930**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA** **0+980**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI



LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI



LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI



LOKASI : **STA 1+340**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : BETON


LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+770

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMLOKO - WUNI




LOKASI : **STA 2+510**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
62	KEMLOKO - WUNI			16