

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 0+450

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN




LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+780

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 3+350

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 3+470

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : **STA** **3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA** **3+620**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN




LOKASI : **STA** **3+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA** **3+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+960

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 4+160

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 4+250

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+830

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 5+720**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 6+330

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON




LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			39


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON




LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			40


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON




LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			41


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON




LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 7+680

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 7+950

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			49


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			53


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 10+130

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN



LOKASI : **STA 10+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 10+270**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	TEMPEL - SINGONEGORO - KETRINGAN			59