

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+030

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 1+060

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 1+730

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+350

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+280

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 4+230

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANG - NGLENGKIR



LOKASI : STA 4+340

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
68	KARANG - NGLENGKIR			26