

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLENGKIR - TEMPUREJO



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	NGLENGKIR - TEMPUREJO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLENGKIR - TEMPUREJO



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	NGLENGKIR - TEMPUREJO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLENGKIR - TEMPUREJO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	NGLENGKIR - TEMPUREJO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLENGKIR - TEMPUREJO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	NGLENGKIR - TEMPUREJO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLENGKIR - TEMPUREJO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	NGLENGKIR - TEMPUREJO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLENGKIR - TEMPUREJO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	NGLENGKIR - TEMPUREJO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLENGKIR - TEMPUREJO



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	NGLENGKIR - TEMPUREJO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLENGKIR - TEMPUREJO



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	NGLENGKIR - TEMPUREJO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLENGKIR - TEMPUREJO



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	NGLENGKIR - TEMPUREJO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLENGKIR - TEMPUREJO



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	NGLENGKIR - TEMPUREJO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLENGKIR - TEMPUREJO



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	NGLENGKIR - TEMPUREJO			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLENGKIR - TEMPUREJO



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	NGLENGKIR - TEMPUREJO			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLENGKIR - TEMPUREJO



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	NGLENGKIR - TEMPUREJO			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLENGKIR - TEMPUREJO



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	NGLENGKIR - TEMPUREJO			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGLENGKIR - TEMPUREJO



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+820**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	NGLENGKIR - TEMPUREJO			15