

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO**



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN :       **Sedang**  
LEBAR PERKERASAN :       2.5           M  
CATATAN :           BETON

LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :       2.5           M  
CATATAN :           BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO**



LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :       2.5           M  
CATATAN :           BETON


LOKASI :           **STA           0+300**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :       2.5           M  
CATATAN :           BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : BETON

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : BETON




LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI :                **STA**                **2+000**

KONDISI PERKERASAN :                Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN :                2.5                M

CATATAN :                BETON



LOKASI :                **STA**                **2+100**

KONDISI PERKERASAN :                Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN :                2.5                M

CATATAN :                BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI :                **STA**                **2+200**

KONDISI PERKERASAN :                Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN :                2.5                M

CATATAN :                BETON



LOKASI :                **STA**                **2+300**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang

LEBAR PERKERASAN :                2.5                M

CATATAN :                BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI :            **STA**            **2+400**

KONDISI PERKERASAN :            Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN :            2.5            M

CATATAN :            BETON



LOKASI :            **STA**            **2+500**

KONDISI PERKERASAN :            Sedang

LEBAR PERKERASAN :            2.5            M

CATATAN :            PAVING

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI :            **STA**            **2+600**

KONDISI PERKERASAN :            Sedang

LEBAR PERKERASAN :            2.5            M

CATATAN :            PAVING



LOKASI :            **STA**            **2+650**

KONDISI PERKERASAN :            Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN :            2.5            M

CATATAN :            MAKADAM

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : MAKADAM



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : MAKADAM

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : MAKADAM



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : MAKADAM

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 16      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : MAKADAM



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : MAKADAM

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 3+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : MAKADAM

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 18      |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI :                **STA**                **3+400**

KONDISI PERKERASAN                :                Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN                :                2.5                M  
CATATAN                :                MAKADAM



LOKASI :                **STA**                **3+500**

KONDISI PERKERASAN                :                Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN                :                2.5                M  
CATATAN                :                MAKADAM

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 19      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI :                **STA**                **3+600**

KONDISI PERKERASAN                :                Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN                :                2.5                M  
CATATAN                :                MAKADAM



LOKASI :                **STA**                **3+700**

KONDISI PERKERASAN                :                Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN                :                2.5                M  
CATATAN                :                MAKADAM

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 20      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : MAKADAM



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : PAVING

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 21      |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : PAVING

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 22      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI :                **STA                4+200**

KONDISI PERKERASAN                :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN                :                2.5                M  
CATATAN                :                PAVING



LOKASI :                **STA                4+300**

KONDISI PERKERASAN                :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN                :                3                M  
CATATAN                :                PAVING

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 23      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI :                **STA                4+400**

KONDISI PERKERASAN                :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN                :                3                M  
CATATAN                :                BETON



LOKASI :                **STA                4+450**

KONDISI PERKERASAN                :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN                :                3                M  
CATATAN                :                ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 24      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI :                **STA**                **4+500**

KONDISI PERKERASAN                :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN                :                3                M  
CATATAN                :                ASPAL



LOKASI :                **STA**                **4+600**

KONDISI PERKERASAN                :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN                :                3                M  
CATATAN                :                BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 25      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI :                **STA**                **4+700**

KONDISI PERKERASAN                :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN                :                3                M  
CATATAN                :                BETON



LOKASI :                **STA**                **4+800**

KONDISI PERKERASAN                :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN                :                3                M  
CATATAN                :                BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 26      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 4+850

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 27      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 28      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI :                **STA                5+200**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        3                M  
CATATAN                :        BETON



LOKASI :                **STA                5+300**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        3                M  
CATATAN                :        BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 29      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI :                **STA                5+400**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        3                M  
CATATAN                :        BETON



LOKASI :                **STA                5+500**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        3                M  
CATATAN                :        BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 30      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 31      |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 32      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 33      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 34      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 35      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DONO - JURANGJERO



LOKASI : STA 6+540

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 6+560

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 74       | DONO - JURANGJERO |                       |                | 36      |