

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : **STA** **2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : **STA** **2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : **STA** **3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : **STA** **3+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA** **3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON


LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBUNG-NGROTO



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	SAMBUNG-NGROTO			23