

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN

: SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+730

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Makadam

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN

: SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5,5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5,5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5,5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5,5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN

: SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 3+760**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			30