


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPSL

LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 0+380

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : MAKADAM

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : MAKADAM

LOKASI : STA 0+560

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON


LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON




LOKASI : STA 1+370

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN




LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : MAKADAM

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : MAKADAM

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : MAKADAM



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING


LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : PAVING



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : PAVING



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 3+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : MAKADAM


LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN




LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM



LOKASI : STA 3+750

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN




LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			23


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : PAVING



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : PAVING



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : PAVING




LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : PAVING



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : PAVING



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : PAVING



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : PAVING



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : PAVING

LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING



LOKASI : **STA 5+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING


LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING



LOKASI : **STA 6+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : **STA 6+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING




LOKASI : **STA 6+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING




LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : PAVING

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : PAVING

LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : BETON

LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : BETON




LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			41


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN



LOKASI : **STA 8+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 8+070**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
92	BAJO-SUGIHWARAS-CABEAN			43